

Capota Pyramida BG 600

El precio es alto. El bajo brillo de la retroiluminación LED.

Pero en cuanto a las deficiencias, hay más que suficientes. Después de esta compra, me di cuenta de que esta es mi última compra con un panel táctil. En primer lugar, para lavarlo, debe apagarlo constantemente de la red, ya que el sensor se activa con una esponja húmeda. Y en segundo lugar, después de aproximadamente un año, el sensor simplemente murió y antes de eso se encendió solo. Pero esto no es lo más lamentable. No tiene sentido devolver bajo la garantía, pensé que lo haría yo mismo, en general lo desarmé y encontré algo increíble en los tableros, todos los microcircuitos se limpiaron con fuerza, por lo que el nombre de la pieza simplemente no permaneció, me pregunto por qué se hizo?