

# Microondas empotrado Bosch BFL 634GS1

Chirrido, chirrido repugnante. Todos los electrodomesticos Bosch chirran como si no estuvieran calentando la sopa, sino poniendo la nave en rbita.

Modelo incmodo, piensa mucho y habla mucho! El equipo siempre es caro.

no hay parrilla

es una pena que no haya parrilla

Una interfaz mal concebida, modos de funcionamiento no verificados, tupit

Demasiado caro!!! Los incorporados siempre son caros!

-

No hay rebaje en la parte inferior, lo que es peligroso si el liquido hierve

es demasiado inconveniente ajustar la hora, esta es una rueda para girar: usted hay que presionarlo con fuerza. los nios definitivamente no se las arreglarn, los adultos ... no se acostumbrarn de inmediato.