

DVR Navitel R650 NV

Se sobrecalienta aun sin estar ubicado al sol, hay que soplar el aire acondicionado en el parabrisas para que se enfre. No hay wi-fi para resetear el video, no estara mal, inmediatamente despues de la compra hubo un problema en el reconocimiento de las tarjetas de memoria, 64 no quera ver, 32 es normal, las bateras internas duran 5 minutos como mximo, eso son, que no lo son (aunque sean dos) .

Incmodo de disparar. No hay giro lateral.