

Extractor VENTS 150 MAT Turbo

el precio - bueno, es una especie de dofiga para un diseo tan simple, incluso con un sensor de humedad, bueno, no entiendo por qu, pero hace mucho ruido, y es el aire, no es un mecanismo, y el El ltimo momento es el diseo interno: mis cables van a la ventilacin a la izquierda del orificio. Tuve que reconfigurarlo un poco por dentro (mov el sensor de humedad debajo de la rejilla a otro lugar), pero estas son ms preguntas para m

Se rompi dos meses despues de su uso

Parece que los ingenieros que lo desarrollaron ni siquiera se molestaron en probarlo. Despues de un mes de uso, not que algo andaba mal con l. Quit la tapa y ese extraviado que se encarga de las persianas y el temporizador, calentndose, derriti el plstico en el lugar donde se pega a las persianas. Y, de hecho, las persianas dejaron de funcionar y se atascaron en el medio.