

# Wi-Fi adaptador Tenda AC8

No

Mala seal 2.4, que muri por completo despues de un ao. En Internet Gigabit en la lnea de visin no ms de 80 Mbps y alrededor de 30 Mbps a travs de dos paredes. A travs de Lan, unos 200 Mbps dan

-

Hay

trabajo incomprensible de la funcionalidad de Banda Preferida (y por eso se compr el enrutador). La idea era llevar todos los dispositivos compatibles a la banda 5G (dos SSID idnticos para ambas bandas). No sucede nada cuando esta funcin est activada. cmo se sentaron en 2.4 y se sientan (traduccin literal de la documentacin: cuando est encendido, los nombres de WiFi en las redes de 2,4 GHz y 5 GHz son los mismos. Y solo se muestra una seal de WiFi. Cuando se conecta a una red WiFi, la seal WiFi de la mejor calidad se conecta automticamente.) Al mismo tiempo, el enrutador sobrecargado, configure el nivel de seal en 5 al mximo, 2.4 al mnimo ...