

Aspirador Samsung VR-05R5050WK

Ninguno todava

ninguno

El modo de limpieza en hmedo no funciona, cuando conecta la plataforma para la limpieza en hmedo, no puede conducir en los umbrales.No genera cartografa como se indica .

no

no

no

-