

# Sistema de refrigeracin ID-COOLING SE-224-XT Basic

Ruido

El enfriador muri despues de 3 meses

un poco de ruido a velocidades mximas

un poco de ruido a velocidades mximas

La pasta trmica es algo extraa . Le aconsejo que compre mx4, pero por inters, instal el completo. Enfra normalmente. Pero no puedes untarlo en la tapa, solo necesitas hacer una gota en el centro y presionar hacia abajo con un radiador, se extender sobre la tapa por s mismo. ser torcido - si tienes manos poderosas.

Termopar completo

en envolturas mximas es un poco menos crtico

Dicen que el ventilador es ruidoso, pero comparado con el anterior es silencioso.