

Proceder de huevos/vapor Tefal Steam N'Light VC3008

Pestillos inferiores muy malos: se rompen rpido, es muy inconveniente hacerlo en este vapor.No se puede ver el nivel del agua

A veces es difcil poner los 3 niveles: se deslizan y no quieren entrar las ranuras.

Los pestillos de los fondos de las canastas se rompen instantneamente

no calienta el agua hasta la vaporizacin

Menos de un ao despus, los pestillos de los fondos de todas las canastas comenzaron a romperse y los tazones comenzaron a agrietarse

No lo encontr

Durante dos aos de funcionamiento, solo el vapor fuerte fue un inconveniente, pero este es el lote de todas las calderas dobles. PERO el recipiente interior est agrietado, donde estn la banda de goma y el elemento calefactor. No puedo imaginar cmo, el vapor nunca se ha cado. Antes de eso, haba un modelo anterior, tambin Tefal, que ha estado funcionando de manera segura en el pas, un total de 6 aos.

El precio es un poco alto. Los modos de cocin son muy arbitrarios, solo encienden el tiempo establecido, an se pueden cambiar manualmente.

No lo encontr

No hay seal de que se acab el agua.El la masa no se cocina muy bien, queda hmeda.

No, tal vez no sea tan plstico de alta calidad como el de la tetera francesa Tefal Gold de 16 aos :)

Si tambin me lavo.

No

No detectado

Seal de finalizacin insuficientemente alta Despus de cocinar, el modo de calentamiento se enciende.