

Cocina Gefest 5500-03 0045

No decepcion

No hay ningn

pequeo brasero que no encaje en las ranuras. Una bandeja para hornear

el temporizador tiene errores: los botones tctiles no funcionan, los quemadores no se pueden intercambiar.