

# Vivienda Aerocool Aero One Frost 4710562752328

El poco espacio para el montaje de ATX y las piezas grandes no caben en las instrucciones.

No estn all

El enfriador inferior alimentado por Molex era ruidoso, molesto, despues de cambiar a 3 pines todo qued en silencio. , por lo que haba solo 5 o 6 de ellos, pero necesitas 9, para montar completamente la placa base de formato ATX, tuve que mirar, es bueno que salieran de la carcasa anterior. , trineos no cmodos de diseo no obvio, los cables saliendo de los duros deben doblarse inmediatamente, de lo contrario no encajarn en el estuche. Contactos de alambre muy ajustados provenientes del panel superior, HD Audio, nunca me esforc hasta el final por temor a mi madre. No informaron un enfrentamiento bajo la madre. La malla frontal es regular en calidad, endeble. No me gust la ubicacin de la unidad de fuente de alimentacin en el contexto de tirar de los cables, estaba muy lleno debido al soporte del disco duro.

no

no revel

no

no

no

no

no

No