

Fuente de alimentacin Chieftec GPA-500S8

Ruidoso en carga, realmente no entrega ms de 400 watts.

Eficiencia muy baja (72%). Lo he estado usando durante ms de un ao. Llenado relativamente pobre.

Muri inmediatamente despues de enchufarlo

Despus de 10 meses de uso, comenz a dejar pasar la interferencia de la red (por ejemplo, la aspiradora estaba encendida) y dej que la computadora se reiniciara.

Despus de 8 horas de funcionamiento, el ventilador hace ruido!

No detectado

Los cables resultaron ser inesperadamente cortos, especialmente para la fuente de alimentacin del procesador: el cable se estira, engancho el sistema de refrigeracin de la CPU (el espacio en el caso de que la fuente de alimentacin est asignada en la parte inferior y la CPU en la placa base en la parte superior)

no lo descubri

Tena miedo de que hubiera cables cortos

un conector de alimentacin ATX12V de 4 pines . Tres conectores de alimentacin SATA en una rama: un DVD en la parte superior y un HDD en la parte inferior no se pueden conectar a ellos

De las 2 PSU compradas, 1 no funciona. Sensor trmico que no funciona y, en consecuencia, el ventilador no gira ... Desmontado, No lo llev a la garanta, el diseo es como el de SuperPower barato por 800 rublos. En una frase: Golimiy impulsnik barato. No esperaba tal configuracin de Chieftec, y ni siquiera la esperaba para 1600.

chirridos al borde del ultrasonido. y es imposible de soportar.

Hasta ahora no se han descubierto. La nica advertencia: debido a la baja velocidad del enfriador de la fuente de alimentacin, el aire caliente de la unidad del sistema permanece en l y lo calienta. , que despues de cierto tiempo puede afectar el trabajo.

Cables cortos, el secador de pelo cruje, solo 1 lnea de cuatro pines

Cables muy cortos, el conector de alimentacin por ciento es de 4 pines

1. Cable de alimentacin corto para el procesador.2. Tengo una copia defectuosa.