

Altavoces ordenador Sven MS-1085

SONIDO

Puedes escuchar el subwoofer zumbando en el silencio.

El sonido es terrible

Los vecinos se quejan

Los parlantes son pequeños, 2 veces más pequeños que el subwoofer, emiten frecuencias altas, no hay ecualizador, solo el ajuste de tono del subwoofer

A través del control remoto no reproduce música, el canto con el control remoto, el conector se inserta hasta la mitad del sonido, desaparece todo el camino

precio, que se ha convertido el doble debido a la crisis.

Después de seis meses, se convierte en basura ruidosa. Si le gusta escuchar en voz alta para escuchar música de bajo, no lo tome en ningún caso. Los materiales son bastante económicos. No tirar los cables en absoluto, pero la conexión subsatelital comienza a salir (aparentemente un defecto de fabricación). Que estén en el pasaporte. - Traquetea en casi cualquier volumen. - Mitad plástico, mitad MDF. - Precio 3.000 algo, pero no vale esa cantidad de dinero.

Ahora los contras)- tras una inspección más cercana se entiende lo económicamente que están hechos- plástico barato en la parte frontal- cable deficiente- no muy confiable

Calidad, sonido, cables cortos, todo es muy endeble, el control remoto es una historia aparte, el brillo es una colección de polvo.

No hay frecuencias altas, brillo

Dónde están estos rasguos sincrónicos en el brillo debajo de la película protectora, simétricamente? y en ambos altavoces, esquina superior izquierda?! Dial de control de volumen un poco desgastado... Probablemente chinos con las manos torcidas... Si no miras de cerca, no puedes verlo, pero mir de cerca... es una pena.

El sonido no está exento de fallas, problemas con el control remoto. , el conector para auriculares está roto, la ubicación del control de potencia de graves

no hay imagen de sonido, porque sin centro inferior.

no lo encontr

lentamente, el subwoofer fonaba en silencio