

Fuente de alimentacin Seasonic SS-1000XP

No puedes apagar completamente el ventilador, en inactivo a veces se enciende, todo el sistema est en silencio y cuando se enciende, puedes escucharlo de fondo.

1 Precio, aunque me cost 10k en total cuando pedido desde Alemania (a partir del 12.2016), que es ms barato que el nuestro 2 Cables sin funda - una cuestin puramente esttica... y que tambin sabe bien. La fuente de alimentacin anterior solo tena una trenza, as que, aparentemente, me acostumbr despus de 8 aos de uso! La caja con los cables est hecha de cartn delgado... de nuevo, la fuente de alimentacin anterior la tena hecha de cartn grueso y todos los cables no estaban retorcidos con alambre, sino con cierres de velcro.

No puedes apagar el ventilador a la fuerza. Caro.

1---precio2---completamente modular (todos los cables vienen sueltos) un amigo compr una segunda tarjeta de video para la capa y olvid dnde metan los cables durante una semana buscando en toda la casa =))3---hilos planos sin trenza ---- en el Thermalteke 750W, la gestin de cables era ms bonita.

La electrnica silba y crepita.

Zumba! Tranquilo por supuesto, pero puedo escuchar.

Mor el 10 (dcimo) da de trabajo con el 780ti. No s qu lo caus, pero la computadora se apag y dos das de bailar con una pandereta no ayudaron. No me gustaron mucho todos estos bolsos, huelen a chino.

No me gust la distancia entre los conectores sata. No tena un par de cm para conectar perfectamente dos SSD por MP en FD R5.

Para ser honesto, la apariencia es muy simple y los cables son muy duros (por alguna razn, tengo cables y un estuche de la antigua modelo 1000 watts, y pasa esto), y no me gusta la pintura de los tornillos, algn tipo de irregularidad: la impresin de que era como si lo estuvieran abriendo, pero no hay chips, y mucho menos atascados en los tornillos.

No hay tal cosa.

Precio alto

Cables SATA sper cortos incluidos , quin fue codicioso a un precio superior a 10 mil? Conectar los 6 HDD y un DVD RW es simplemente poco realista sin chamanismo y moviendo el DVD dos bahas

hacia abajo. Los cables son una fuente de problemas adicionales, no se sujetan bien en los zcalos (el segundo zcalo de la placa base se cae) u ocupan la mitad. el caso en cuanto a volumen.

la primera incluso (ver ventajas), un "agradable" chirrido del acelerador, e incluso con modulaciones en diferentes tonalidades.

Si tan solo el precio

...