

Impresora multifuncin Sharp MX-B200

despus de dos aos de funcionamiento, el papel comenz a atascarse en la bandeja bypass y esto se est tratando, pero los sntomas aparecen lo suficientemente rpido. A veces deja huecos, pero esto se puede solucionar fcilmente limpiando el caratrn, pero MUY a menudo hay que limpiarlo.

La primera pgina sale durante mucho tiempo, y cuando se imprime mucho, pero una a la vez, los retrasos entre pginas son grandes. El escner no se detecta en FineReader. Tiene que escanear las imgenes por separado e importarlas a FR.

Larga salida de la primera copia (mucho ms larga de lo indicado), controladores ruidosos y torcidos incluidos.