

Cocina Gefest 6102-02

La resistencia inferior no funciona por separado, hornea mal el fondo.

No hay modo para encender solo el elemento calefactor inferior, el vidrio se calienta.