

Hervidor Tefal KO330130

2 cosas filtradas: 1) hay, aunque pequeño, olor a plástico, realmente espero que pronto no lo har. 2) después de que el agua hierve, reacciona durante mucho tiempo al apagado.

no parpadea cuando se quita la plataforma, pero es simplemente imposible tocar el indicador luminoso.

Huele fuertemente a plástico, el botón endable en la tapa dejó de funcionar después de 2 semanas, no siempre se apaga solo

no detectado

El olor a plástico duró mucho tiempo.