

USB-palo Apacer AH350 16Gb

USB 3.0 solo se declara ((el viejo SP funciona para escribir archivos grandes ms rpido

Baja velocidad. Charloteo del interior. El pestillo es dbil, por lo que es una tortura ponerlo en el conector.

- USB 3.0. Escritura un archivo grande de 13 Mb / s (obviamente no USB3.0) - parloteo al agitar la unidad flash, aparentemente los detalles de diseo del conector retrctil