

USB-palo Apacer AH350 32Gb

USB 3.0 solo se declara ((el viejo SP funciona para escribir archivos grandes ms rpido

Baja velocidad. Parloteo de componentes internos. El pestillo es dbil, por lo que tortura el conector.

- USB 3.0 Escriba un archivo grande de 13 Mb / s (obviamente no USB3.0) - parloteo al agitar la unidad flash, aparentemente los detalles de diseo del conector retrctil