

# Carcasa Aerocool Aero One Eclipse 4710562752342

El circuito de retroiluminación es un defecto, los cables delgados captan interferencias, lo que provoca el parpadeo de los LED y se trata mediante revisión manual. En nuestro caso, tanto los programas Bios como SpeedFan y otros no pueden hacer nada con los 3 enfriadores frontales trabajando en modo licuadora, hay más ruido de ellos que de la tarjeta procesadora y los 6 discos juntos. Si hubiera sabido que sería tan ruidoso, lo habría arrancado con un clip.

no

La fuente de alimentación traquetea (tal vez soy un manitas e instal mal la fuente de alimentación) si la mueves, todo está bien. El filtro de polvo inferior no es conveniente de instalar y se ve mal en comparación con otros. Instal el trineo para SSD y HDD bailando con una pandereta.