

Telfono mvil Samsung Galaxy M31

La carcasa se ensucia fcilmente, es resbaladiza y se raya rpidamente.

ProcesadorPrecioDiseo deficienteSin refrigeracinLa batera no es muy buenaMaterial de la carcasa

La cmara podra ser mejor

Marco y respaldo de plstico.

Nada est bien

Nada

Diseo 2-5, la calefaccin es grande, el sistema puede apagarse de la calefaccin, como jugador me decepcion en medio de la pista, puede apagarse y es demasiado!

Los filtros incorporados no brindan la saturacin y el contraste que se esperaba, pero en general la imagen es buena si aumenta el contraste y la saturacin en el editor

Carga no muy rpida, a veces sobrecalentamiento

Durante 8 meses de funcionamiento, no encontr ninguna deficiencia grave.

-El procesador es bueno, pero no potente. Para un mejor procesador, considere el m51 o algo ms. No juego, todo lo dems est en la parte superior. - Estuche que se ensucia muy fcilmente, se raya muy rpido. Mientras esperaba, la cubierta en los bordes dej muchos microaraazos con un uso cuidadoso. Adems, es resbaladizo. Se balancea un poco debido al bloque de cmara que sobresale. Usar solo en un estuche. - El dedo meique suele cerrar el micrfono por la parte inferior, queda a la izquierda del altavoz. La portada guardada.- El formato de 64MP de la cmara principal es dudoso, es solo a 3:4. La calidad es casi la misma que la habitual 2K a partir de las 9:16, solo que el ruido se ha vuelto ms claro: D. S, y la proporcin de 3:4 no se usa con tanta frecuencia.-Un par de veces hubo fallas en la llamada, no da miedo.-El cable de carga es corto: 75-80 cm.

La desventaja es el precio

Sin estreo (Porque es importante para m, cubro la parte inferior del telfono con la mano y es difcil escuchar)

PlsticoLa cmara no alcanza los 64 m . La batera aguanta solo cuando est en modo de espera y no en pleno servicio.

A veces se calienta, pero no mucho

Glitches con la pantalla (terminas la conversacin, y la pantalla no est activada, respectivamente, no puede apagar la llamada. El escner tampoco ayud. Tuve que encenderlo con el botn en el costado) El altavoz es regular... la audibilidad es mediocre. . A menudo se quejaba de que le costaba or. La seal es solo 1-2 palos de 5...Antes de eso, haba un Samsung J7 2017 (que es de metal), todo estaba bien con la conexin.Reemplac la tarjeta SIM en la tienda con uno nuevo, pero esto no afect la conexin de ninguna manera... Por desgracia. El telefono se fabric en Vietnam. Encontr una opinin en Internet de que los dispositivos ensamblados en India son problematicos, pero result que no solo))