

# Fuente de alimentacin Corsair CMPSU-850AX

El precio no coincide con la calidad

Cuando ensamblé la unidad del sistema, usé acústica de computadora durante aproximadamente un año, había diferentes altavoces, todo fue perfecto. Luego compré monitores Yamaha HS7, un sistema de sonido externo, un ecualizador analógico y... empezó la basura. En inactivo, hay un fondo de algún tipo de silbidos chirriantes, constantes captaciones del movimiento del mouse, desplazamiento, operación del disco duro, y en algunos juegos hay tal zumbido (especialmente en aquellos que cargan mucho el procesador, como Tera, una antigua búsqueda de Titan) que es mejor jugar sin sonido. Pensé que era un montón de cables de la acústica, dicen cómo funcionan las antenas. Luego reparé una computadora para un amigo, y cuando comencé a probarla, puse mi unidad de sistema en su lugar y ... sin fondo, sin ruido, el trabajo perfecto de todos los nodos acústicos (WTF ??) Fue entonces cuando me di cuenta de que era mi hardware. Metí una fuente de alimentación sin nombre por ahí y aquí está la felicidad, el mismo silencio y gracia. En resumen, molesto. Sigo considerando que el bloque Corsair CMPSU-650AX es indiscutiblemente la mejor de las propuestas, pero si planeas usar equipo de estudio, entonces ten en cuenta que esto puede pasar, todo está bien, hasta que después de 2 años el conector del cable de alimentación de la tarjeta de video insertado en la fuente de alimentación derretida. Falta cambiar de nuevo.- Los cables modulares no son compatibles con otros modelos de bloques.

precio

No hay carencias, bueno, salvo el precio, aunque no es una pena el dinero gastado en esto .

no

se rompió después de 6 meses de uso, servicio de garantía deficiente con una garantía de 7 años

apagados repentinos no sistemáticos

Tenga cuidado: es muy mala amiga de la plataforma Haswell. Cambié TRES placas base al chipset Z87 y al principio le escupió a la madre... hasta que obtuve la vieja PSU y todo resultó ser estable con ella, y este es un problema bien conocido, basta con buscarlo en Google. el cable de alimentación no llega desde el compartimento superior de la cesta inferior hasta el compartimento superior de 5 pulgadas, tuve que conectar la unidad y el disco de diferentes maneras.

El precio es alto, pero la calidad está en el nivel. Aparece un olor muy fuerte durante la operación, lo más probable es que la pintura huelga cuando se calienta. Espero que este suministro se acabe en un par de semanas.

- Caro

Terrible chirrido de alta frecuencia. Simplemente te vuelve loco. Mi vieja CX600 de 2.3k no hace ningn ruido. Y luego el producto para 6k y tal calidad. Quiz el problema sea en este caso.

-

no detectado.

Precio

Cuando la PC entra en modo de suspensin, aparece un chirrido.

Chirrido increíblemente delgado y penetrante de la electrónica. Constante (incluso cuando la computadora est apagada, solo que ms silencioso).