

Telfono mvil Samsung Galaxy S10 Lite 128GB/8GB

Precio falta de 3.5 falta de ip68

Sin proteccin contra la humedad

Capacidad de respuesta del sistema, cmaras, diseo

Cmara

Cmara - foto y video

Estuche de plstico, sin proteccin contra la humedad, como los modelos ms antiguos , pero no soy crtico, porque el precio justifica estas deficiencias.

Todava no.

El balance de blancos de la cmara a veces se comporta de forma extraa, haciendo que algunos colores se vean apagados.