

# Motoblock / cultivador Forte 1050 DIF

Despus de la compra, requiere inspeccin y ajuste de todos los sujetadores, abrazaderas y todo lo dems. Sin esto, no le aconsejo que comience a operar. Por ejemplo, tuve una fuga de combustible en el filtro. Solo hay tres engranajes, y esto, en mi opinin, no es suficiente.

El hecho de que esto sea China es evidente de inmediato por la calidad del procesamiento del metal, pero es muy diferente. En algunos lugares, las superficies estn mal pulidas, en algunos lugares se utiliza fundicin en bruto. Pero, para ser honesto, la mayora de los reclamos no son contra los chinos y nuestros desafortunados ensambladores que no pudieron hacer un ensamblaje con destornillador. Este imbcil de manos torcidas ni siquiera poda apretar las abrazaderas de las tuberías de la bomba de combustible correctamente. Sin embargo, también hay preguntas sobre las abrazaderas en s, todavía tenían que cambiarse. Hay una vibracin bastante fuerte.