

Calentador de agua Gorenje GV 100

Las instrucciones no se escribieron correctamente! Las tuberías de agua fría y caliente están invertidas. Como resultado, la caldera no funciona correctamente. El servicio de soporte 88007000515 envíe cortésmente ... contacto por escrito.