

# Sierra DeWALT DWE7485

Sin mecanismo de inclinacin. El expansor de la mesa de sierra en la posicin extrema se hunde de 1 a 1,5 mm.

No lo encontr.

No hay ajuste de ngulo mecnico, solo manos, solo hardcore (afortunadamente, las paradas 90 y 45 no plantean dudas ). Hay un juego notable en el sistema de trineo. Para que el tope paralelo funcione en paralelo, debe guiarlo en una direccin o presionar el eje de sincronizacin. De fbrica, el disco puede ser bueno, pero, carajo, est torcido. En general, contar con un disco de la caja es tal cosa, pero dado que es muy delgado, considero inaceptable una desviacin de 0,2 mm. El mismo disco se apret para que toda la pintura se desprendiera en el punto de contacto, no s si fue un inconveniente para el disco o para el ensamblaje. El tope paralelo no tiene un ajuste de 90 con respecto a la mesa, decid con dos capas de pintura debajo de la suela. Tope transversal - escoria.

No hay mucho juego en la gua de corte al hilo. Pero estaba listo para esto. Hay un video de como reducirlo un poco.

ngulo detener reproduccin. La ranura longitudinal se estrecha hacia la salida (diferentes anchos en la entrada y salida).