

# Mezclador Bosch Styline MFQ40301

No se puede

un mezclador vino de Allo (Kiev) y tena un defecto en el correo electrónico. parte (producida en Eslovenia) fue devuelta. aquellos. y hay un agujero en bosch.

Todavía no lo he encontrado, porque no lo usé por culpa de la tienda 5Ok

ya que late muy débilmente a 500 W

Engranajes de plástico, como en todos los mezcladores (se insertan ganchos en ellos) Difícil de encontrar extra. boquillas y el precio de las mismas no es realista, así que si no estás seguro, toma un juego mejor. Nada todavía)

No reparable. Para este modelo, Bosch no produce acoplamientos, los centros de servicio ofrecen cambiar todo el conjunto del motor, y este es casi el precio del mismo mezclador nuevo. Se rompió después de 1,5 años. No reparable.

La fragilidad del plástico del que está hecho el vaso de la batidora y el vaso de la picadora es atribuible (pedazos de plástico se rompieron en la base del vaso y del vaso, pero esto no afecta su propósito funcional. Simplemente no es necesario que dejen caer estos vasos de plástico))) pero **SIMPLEMENTE NO HAY defectos!!!**

Roto. Tres dispositivos en uno a la vez

No

- No es muy conveniente enrollar el cable, pero la mayoría de los electrodomésticos pequeños sufren de esto

No encontré ninguna deficiencia.

los engranajes estaban desgastados. comenzó a desmoronarse