

# Mezclador Bosch Styline MFQ40303

No se puede

un mezclador vino de Allo (Kiev) y tena un defecto en el correo electrónico. parte (producida en Eslovenia) fue devuelta. aquellos. y hay un agujero en bosch.

Todavía no lo he encontrado, porque no lo usé por culpa de la tienda 5Ok

ya que late muy débilmente a 500 W

Engranajes de plástico, como en todos los mezcladores (se insertan ganchos en ellos) Difícil de encontrar extra. boquillas y el precio de las mismas no es realista, así que si no estás seguro, toma un juego mejor. Al principio, los ejes de las varillas se doblaban, aunque no formaban una masa muy apretada. Ahora la primera velocidad comienza a funcionar mal, se apaga periódicamente, debe sostenerla con el dedo. Y la batidora tiene solo un año y medio, la usamos una o dos veces por semana, no más a menudo.

1. La tapa de la caja de cambios no debe mojarse, solo limpiarse. Se rompió rápidamente en un año. 2. El cuchillo rompehielos solo tritura hielo fino.

Botón inconveniente en la licuadora. limpie con un paño húmedo ((Me parece que esto no es muy higiénico.

dos años después, una varilla salió volando del Batidor, esto no afectó la funcionalidad. Solo sequé la tapa con una toalla más tarde y nada.

Tazón picador, sin garantía, cambia con el tazón completo, el segundo todavía está vivo.

no notado

Botones apretados

Botones apretados, no se puede lavar la cubierta del engranaje.

Botones de inicio no muy grandes y bastante apretados. Cuando necesitas amasar un poco más, la mano se cansa.

Más de un año no funciona - se quema.

Peor modelo. El mismo tiene 1 gran inconveniente!

No se enter