

Mezclador Bosch MFQ 40304

No se puede

un mezclador vino de Allo (Kiev) y tena un defecto en el correo electrónico. parte (producida en Eslovenia) fue devuelta. aquellos. y hay un agujero en bosch.

Todavía no lo he encontrado, porque no lo usé por culpa de la tienda 50k

ya que late muy débilmente a 500 W

Engranajes de plástico, como en todos los mezcladores (se insertan ganchos en ellos) Difícil de encontrar extra. boquillas y el precio de las mismas no es realista, así que si no estás seguro, toma un juego mejor. La tapa del recipiente ordenó vivir durante mucho tiempo después de aproximadamente 10 usos, los engranajes estaban cubiertos, como resultado, los ralladores y las rebanadoras estaban fuera de servicio, pero como el recipiente se usó un poco, la garantía había terminado y la bestia licuadora en sí funciona bien rápidamente

Trabajé durante 2 semanas y el engranaje se rompió en el mecanismo principal de la "pata". El centro de servicio dijo que no podían arreglarlo. Lo pedí en una tienda en Inea, el transportista "Nova Poshta". Lo abrí en casa. La copa tenía una grieta en casi toda la copa. Tampoco lo pueden reemplazar, no hay ninguno, no lo han lanzado todavía. Eso es interesante, hay una licuadora, pero no hay accesorios. De alguna manera no es lógico. Por qué se puso a la venta? Así que viaja más a los talleres de lo que trabajaba.