Vivienda Gamemax Black Diamond

La retroiluminacin est alimentada por un cable SATA.

Tal vez tenga un caso de garanta, pero sucedi que la cubierta de acero endurecido estaba completamente cerrada debido a un montaje que era ms alto que el resto,Si su fuente de alimentacin tiene cables apretados, ser muy difcil cerrar la tapa trasera por lo que sobresale un poco,Filtro de polvo en la parte superior, qu es, qu no es.Diseo para un aficionado, No hay suficientes bahas HDD