

Vivienda Gamemax Black Diamond

La retroiluminación está alimentada por un cable SATA.

Tal vez tenga un caso de garantía, pero sucedió que la cubierta de acero endurecido estaba completamente cerrada debido a un montaje que era más alto que el resto, Si su fuente de alimentación tiene cables apretados, será muy difícil cerrar la tapa trasera por lo que sobresale un poco, Filtro de polvo en la parte superior, que es, que no es. Diseño para un aficionado, No hay suficientes bahías HDD