

DVR Mystery MDR-810

La cantidad de fallas que lo hacen inutilizable como resultado.

No se puede girar hacia un lado (la ventana del lado del conductor, por ejemplo). Pero por alguna razón, puede configurar la rotación hacia arriba y hacia abajo en dos lugares: Firmware de la curva, que el fabricante no tiene prisa por arreglar. Cuando se enciende el encendido, comienza una vez. Si la tarjeta de memoria está llena y es necesario sobrescribir archivos antiguos, el primer video después de encender no se guarda, es decir. la grabación en la tarjeta se realiza solo a partir del segundo video.

Se rompió cuando expiró la garantía, es decir, después de aproximadamente un año. Tuve que usar una banda elástica por dinero.

El producto salió completamente diferente a lo que escribe el fabricante

Lo compré en 2012, hasta que se rompió la batería, todo funcionaba bien. A medida que se fue la energía del automóvil, comenzaron las fallas con la grabación de video, a veces no escribe, a veces escribe en un formato ilegible.

Falta de estabilidad en el trabajo. Se enciende espontáneamente, se apaga, deja de grabar, deja de detectar el pendrive instalado.

El montaje deja mucho que desear: chirridos y rebotes de botones en el display transmitidos para grabar, soporte incómodo, falta de rotación en el plano horizontal

- literalmente después de 5 a 6 meses de funcionamiento, la pantalla comenzó a desvanecerse y parpadear - los botones del monitor inicialmente colgaban y traqueteaban al moverse (tuve que pegar cinta adhesiva en la parte superior de la parte inferior del monitor y los botones y el traqueteo desaparecieron) - el sonido se graba con algún tipo de ruido y crujido - es imposible girar la grabadora hacia un lado. hay un ajuste solo hacia arriba y hacia abajo - BUENO Y EL PUNTO MÁS IMPORTANTE son fallas locas de software ... se enciende y se apaga solo. puede encenderse y no comenzar a grabar. o viceversa, no apagues y escribas toda la noche. a veces conduces, conduces, miras - y está apagado - las bombillas LED de retroiluminación se apagan solas al cabo de un rato

hacia l. también puedes llevar una ventosa en una bisagra. Después de 4 meses, comenzó a apagarse solo, reemplazado por uno nuevo en garantía (me sorprendió gratamente el servicio Mystery).

Al sol, la ventosa se cae del cristal.

El principal inconveniente es el software defectuoso. Tengo el siguiente problema con el registrador. Cuando la unidad flash est completamente llena, se apaga y no se sobrescribe (hay una grabacin cclica en la configuracin). Despues de encenderlo manualmente, sobrescribe solo un archivo y solo el primero, y as hasta el infinito.

Mala calidad del cuerpo, ventosas, montaje, software. Funcionamiento inestable: bloqueos regulares, interrupciones en el trabajo, reinicio

No se puede girar hacia un lado (ventana del lado del conductor, por ejemplo). Pero por alguna razn, puede configurar la rotacin hacia arriba y hacia abajo en dos lugares: Firmware de la curva, que el fabricante no tiene prisa por arreglar. Cuando se enciende el encendido, comienza una vez. Si la tarjeta de memoria est llena y es necesario sobrescribir archivos antiguos, el primer video despues de encender no se guardar, es decir. la grabacin en la tarjeta se lleva a cabo solo a partir del segundo video.

Fijacin miniUSB dbil

Una semana despues, la grabacin comenz a atascarse, luego comenz a vivir su propia vida: quiere encenderse y no quiere , quiere apagarse, pero quiere escribir durante mucho tiempo despues de apagarlo. Al final, dej de encenderse despues de un mes de funcionamiento. La montura es asquerosa, no entra en los pliegues, cuando quieres sacarla no puedes sacarla, y cuando no la necesitas se cae.

La batera se hinch despues de un mes de uso, se ralentiza, la calidad de disparo es aceptable, pero no se salva ni la mitad del tiro, se apaga constantemente. de servicio que no pasar. elija otro.