

USB-palo Transcend JetFlash 780 8 Gb

dos seguidas resultaron ser defectuosas

Fiabilidad

Muerta irremediamente enterrando toda la informacin sobre s misma. Usado con muy poca frecuencia durante seis meses unas pocas docenas de veces. En general, simplemente yaca ...

Caprichoso para la calidad del conector: con un puerto inestable en la PC, debe levantarlo o empujarlo no por completo. La caja de plstico se resbal un poco con el tiempo, pero debido al patrón "a cuadros", el desgaste apenas era visible.

A 3.0 se calent mucho durante la grabacin, pero creo que debera ser as.58.9 ella tiene un volumen desde el principio

De repente se le ordena vivir mucho tiempo

Falla rpidamente, deja de ser detectada. En el trabajo, de 4 comprados, uno ahora est funcionando, una autopsia de los otros mostr la falla del microcircuito de alimentacin. Lo ms probable es que sea un matrimonio de fbrica! No tomar.

No detectado

Rpidamente fuera de servicio

Todava no identificado

Despus de tres meses de usarlo de acuerdo con las instrucciones, extrayendo de acuerdo con las reglas, ya no es detectado por ninguna computadora. Las herramientas de recuperacin de soporte no ayudaron. El servicio de soporte recomend cambiarlo con el vendedor, pero esta empresa ya no existe. No hay centros de servicio en Rusia. Los centros de servicio de Transcend tienen la mayor cantidad de solicitudes de reparacin.

Velocidad de escritura muy baja,especialmente cuando se escriben archivos pequenos en usb 3.0/2.0

Todava no detectado

No.

No. Aunque, cules podran ser las desventajas de una unidad flash?

no