

Vivienda Aerocool Cylon Mini WH

As que empecemos poco a poco... Metal tan grueso como la cabeza de un Aerocooker a quien se le ocurri la idea de hacer una caja con una pared frontal en blanco. Soporte para enfriadores solo hasta 147, es decir, la torre no cabr. Poco espacio para cables. Incluso la ausencia de un colector de polvo en el frente, es decir, solo lugares para enfriadores 2x120, y eso es todo, todo lo que puede esperar en trminos de flujo de aire es si usted mismo sopla por la grieta debajo del panel frontal. El hilo en los lugares donde se une el vidrio se afloja rpidamente.

No hay soporte para discos duros

No hay problema

TODO! MUY RPIDO, LOS TORNILLOS ESTN TORCIENDO MUY BIEN

Lo pongo "bien", porque la carcasa no es la ms fcil de ensamblar limpiamente, debe pensar en enfriarla, tal vez comprando primero la carcasa y luego el ventilador. acrilico que se ensucia fcilmente, pero esto no es un problema, si golpeas a los invitados en sus manos sarnosas antes de que se pinchen los dedos con la frase "wow, esto es compc, oh my"

Material como si fuera plsticoSe podran haber empacado ms ventiladores a este precio

7. Es imposible instalar una tarjeta de video de 2 ventiladores en este caso, porque de acuerdo con la lgica de Aerocoke, el aire caliente debera soplar en el disco duro y calentarlo hasta 45-48 grados, reorganizando el disco duro a otro compartimento. no ayuda8. es casi imposible hacer la gestin de cables porque los agujeros no estn donde deberan estar y son demasiado pequeos9. Colocacin del enfriador increíblemente contundente,