

Aspirador Thomas Quick Stick Turbo Plus

Funcion durante unos 6 meses. Luego, cuando se enciende, el indicador parpadea en rojo y azul y no hay arranque del motor. El veredicto del servicio es reemplazar la batera y el tablero de control. Negativa a reparar por falta de repuestos. Reembolso del vendedor. PD segn las revisiones en la red, un problema bastante comn entre los usuarios (por desgracia, todo se rompe todo el tiempo, pero con diferente frecuencia).

No s

no para m

No

No

no

Todava no me he dado cuenta