

# de vdeo Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE

No encontr ninguno en 2 meses.

No hay contras por ese precio.

El sistema de enfriadores est muy estpidamente configurado, se deshabilitan hasta 50 \*, y luego empiezan a aullar a 2000 rpm, luego vuelven a calmarse, luego vuelven a aullar como ganado. Adems, apaga los refrigeradores incluso en el juego (si la carga disminuy, entraron en la habitacin, etc.), luego en el juego de repente comienza a aullar hasta 2500 rpm, porque entiende que el "culo" est en llamas. ... =) Los coolers tambn empiezan a crujir a RPMs arriba de 1600-1700, aunque la tarjeta es nueva, al parecer hay que cambiar el lubricante enseguida. rpm, no se calienta por encima de 65\* y no hace ruido, esto es en overclocking.