

Unidad ptica LG GH24NS

terriblemente ruidosa, la aspiradora sovitica fuma nerviosamente al margen!!!

1. Se descompuso despus de 11 meses de uso lento (no escriba ni lea ms de 1 disco por mes). Ahora no puede leer nada, solo grue.2. Ruidoso en comparacin con Lite-on.

No se puede leer Lead-In y Lead-OutAlmacena en cach el audio (apenas es un inconveniente, pero a EAC no le gusta)Ruidoso al grabar, pero no hace falta diciendo

Despus de cuatro meses de trabajo, un da simplemente se neg a leer el disco. Y result que no ley ni escribi nada ms. Solo se puede escuchar cmo se arrastra la cabeza por dentro, como suele ocurrir con los discos ilegibles. Pero el problema es que para l ahora todos los discos se han vuelto ilegibles de repente. Sufr durante varios das, luego lo saqu y lo tir. Por ese dinero, simplemente no tiene sentido reparar, es ms fcil comprar uno nuevo de inmediato. No estoy seguro de si tomar uno.