

Hervidor Gorenje K 10 C

Material frgil, no hay marca de agua mnima (si entiendo bien, el agua mxima y mnima aqu es uno = 1 litro). Por la tapa, es menos cmoda que las habituales.

Suficiente para exactamente un ao. Sin embargo, nunca he tenido una rotura de tetera. Cambiado por obsolescencia. Y luego ops, y parece que el hervidor todava no es nada, pero ya no se enciende. Es una pena. Y la tienda en Inea no llen la garanta.

En general, no.

Lo nico negativo, un pequeno volumen.

La junta de silicona en la tapa comenz a caerse medio mes despus de la compra. .. sin l, al cerrar, la cermica se frota entre s alrededor de un amigo y emite un sonido de raspado desagradable, y tenga en cuenta que las virutas de cermica, como resultado de tal interaccin entre la tapa y la tetera, pueden entrar en el t infelizmente) All no hay filtro en el pico: no est del todo claro dnde entra la bscula, Ojal hubiera ms colores

Cuando se quita antes de hervir, el interruptor no se suelta solo.

Despus de tres meses de funcionamiento, el enchufe se quem. El cableado de la casa es nuevo, se desconoce el motivo.

No transparente, el nivel del agua no es visible)Litro, me gustara ms.

Me gustara un poco ms de volumen

l no lo he encontrado todava