

Procesador de alimentos Bosch MUM4 MUM4856

Un motor de 600 vatios es suficiente, pero a veces, por ejemplo, cuando una picadora de carne est funcionando, parece que ms potencia no sera superflua. Adems, si tuerce mucha carne a la vez en carne picada, entonces el bloque en el que se encuentra el motor se calienta notablemente. Es duro para la pobre, se nota en el sonido. Las instrucciones me parecieron un poco confusas.

Yo no lo cocino.) Podran haber sido ms boquillas de disco.

no

despus de un ao de uso, el eje de corte universal se rompi (el repollo fue triturado) el nuevo cuesta desde 600 rublos + entrega. La picadora de carne no qued impresionada, dbil, para estos fines es mejor comprar una unidad separada

no

no siempre est claro en las instrucciones cmo hacerlo montar, por ejemplo, una picadora de carne. pero no hay deficiencias significativas

Los ralladores son simplemente estpidos, comenc a frotar las zanahorias, por lo que el pequeo lo convirti en pur de papas, y el grande solo es adecuado para cortar zanahorias para pilaf. Trat de cortar el repollo en uno grande, el tamao es normal, pero hay mucho alboroto, es ms fcil con un cuchillo triturador. Es decir, resulta que no hay helicptero, por desgracia, algo muy necesario. Licuadora de pequea capacidad. A la batidora le falta un poco de energia, pero no me importa.

no identificado!!

No hay suficiente espacio de almacenamiento para los accesorios, hay muchos y todo el estante est ocupado con ellos .

ideal.

Un conjunto de simplificaciones no documentadas con respecto a Bosch MUM 4756