

Grabador de video Roadgid Premier SuperHD

no detect

Procesador debil. Apague mientras conduce. No enciende hasta que se enfría. Se enfría durante mucho tiempo.

Todavía no encontrado

Veo peor por la noche, por lo demás no está mal

No

no

no

faltante

solo precio

todavía no todas las habitaciones en los mostradores nocturnos son distinguibles

los letreros se leen a veces con errores

El montaje de liberación rápida no solo es una ventaja (la filmación no es estable: tiembla mientras se conduce). No ve muchas cámaras.