

Fuente de alimentacin FSP ATX-400PNR PRO

Aparentemente no, excepto por el cable de alimentacin mencionado anteriormente.

-no

Solo 4 pines para el procesador, apesta a plstico, cables cortos (especialmente 6 pines) , cables delgados

Solo 4 pines de alimentacin por procesador e INCREBLEMENTE cables cortos ATX/ATX 12V

No se encontraron fallas.

- Ya puede instalar un ventilador con un diametro mayor..