

Taladro/atornillador Interskol D-10/350ER 580.1.0.00

Dbil, los rodamientos hacen ruido. Huele ligeramente a plstico durante el funcionamiento.

no es lo mismo que en 08 g

1. NO precisa (cartucho mediocre: ya se encuentra en casa cuando se usa un taladro largo)2. Calidad - el rodamiento cruje mucho (lo prob en la tienda con 10 copias de este taladro y TODO cruji - lo compr porque pens que cambiara el rodamiento ms tarde) 3. Se calienta notablemente (se nota claramente cuando necesitas perforar un par de docenas de agujeros en un rbol uno tras otro).

No me di cuenta, solo si el cable de alimentacin es corto. Pero esto se soluciona fcilmente (lo aument con un cable de computadora con soldadura y termorretraccin en la unin)

1) Desequilibrado. El destornillador Bosch se adapta a la mano como un guante, y aqu, un mango pequeo y liviano y un cuerpo grueso, pesado y torpe, no son una continuacin de la mano. 2) El botn de inicio es muy liviano, grande y est muy cerca a mano, lo que no siempre es un plus, Porque al transferir / cambiar, se presiona inmediatamente. La primera herramienta donde el riesgo de prensado accidental es tan grande, lo que suceda a menudo.

El tornillo autorroscante en el metal apenas se atornilla muy dbilmente, el cartucho se puede detener a mano

Baja potencia, gran dimetro (bolgrafo de 25 mm) perfora con dificultad

Cable de red corto: esto no debe tenerse en cuenta, ya que durante el funcionamiento es incluso una ventaja.

No lo encontr

una carcasa terrible. El plstico es todo rectangular, se sienta fatal en la mano, solo que es normal sujetarlo con una manopla, debido a la incomodidad, la mano se cansa rpidamente.

El botn comenz a hundirse, no presiona hacia atrs (un poco de se aplic grasa de silicona a la unin con el cuerpo, mejor) Tal vez algo ms aparezca pronto.

Cable corto.Palanca de marcha atrs blanda.