

Tonmetro Omron M1 Compact

Ausencia de hora/fecha

La altura es de 10 a 15 unidades (comprobado con un tonmetro calibrado)

Se acuesta mucho, incluso en el soporte del taller!

Lo ms importante es que es muy impreciso. Miente descaradamente. Debe agregar 10-15 unidades a la presin superior e inferior. Y a veces no tienes que hacerlo... Entonces no entenders qu presin tienes, si es el caso cuando necesitas agregarla o esta vez la presin es correcta.