

# Impresora 3D Anycubic Mega Zero

Ruidoso, pero estos son los ajustes del controlador.

No se calienta la mesa La superficie de la mesa se desprendi junto con el modelo en la vigesima impresin No hay firmware del fabricante Firmware cerrado: es imposible calibre y configure la impresin en la impresora. La configuracin de impresin lista para usar es terrible, los modelos estn atascados y son frgiles. La configuracin a travs de cortadoras no funciona correctamente con este firmware o cuesta dinero extra. El fabricante no publica malas crticas, el soporte tcnico es aburrido.