

# Porttil Acer SF314-57G-77R6

Tienes que pagar por la facilidad. La computadora porttil despues de cinco minutos de carga intensa comienza a estrangularse con mucha fuerza. Incluso puede alcanzar frecuencias base (1,3 Ghz) y por qu se necesitan realmente tales frecuencias? Bios en porttiles Swift: completo . Realmente no puedes configurar nada en l. Esta es la peor bios de la historia. Para cambiar el disco de OptainWithoutraid a AHCI, tuvo que adivinar de alguna manera para presionar la combinacin de teclas CTRL + S en el BIOS, es solo basura (no est escrito en ninguna parte). El truco esper justo despues de abrir la computadora porttil. El fabricante declar que la computadora porttil vena con Linux. Como resultado, solo haba un shell UEFI BIOS, que no coincide con la descripcin de ninguna manera. La instalacin de controladores, incluso para Windows, es una tarea difcil. Era difcil asegurarse de que todos los controladores estuvieran instalados en el sistema (en Linux real, sonido, huella digital, cmara, micrfonos). El caso, aparentemente, es bastante dbil. Despues de una semana de uso, la tapa ya est rayada. Un mes despues, apareci una grieta debajo del monitor (ver foto), y no est nada claro cmo aparecieron