

# SSD A-Data ASU630SS-1T92Q-R

Muri dos semanas despues.

No mencionado

Trabaj durante 6 meses, luego la velocidad se redujo drsticamente. Ejecut HD tune Pro y result ser un 2,5 % de sectores defectuosos. Velocidad de prueba = 10mb/seg. En velocidad til = 300 Mb/s

Funcionamiento inestable y finalizacin del disco.

TBW bajo: solo 100 TB de datos que se pueden escribir durante el funcionamiento

2 aos de garanta probablemente no sean suficientes, necesita al menos 3 . EN MI HUMILDE OPININ. Soporte de 3,5" no incluido.