Placa base Gigabyte B550I AORUS PRO AX

El problema principal y principal es que Bluetooth a menudo se cae. Actualizar la BIOS no resuelve el problema.

3 puertos de ventilador no son suficientesno es posible conectar un sensor trmico a la placaEl puente de reinicio CMOS no est en el lugar ms conveniente Antena en forma de aleta, que debe colocarse sobre la mesa, solucin de este tipoNo est del todo claro qu pensaron los ingenieros al colocar una barra de aluminio saludable sobre el disipador trmico del conector m.2, puede ser un problema para SSD muy calientesNo es la interfaz UEFI ms conveniente, algunas de las configuraciones son tan profundas que no puede encontrarlas la primera vez