

Placa base Gigabyte B550I AORUS PRO AX

El problema principal y principal es que Bluetooth a menudo se cae. Actualizar la BIOS no resuelve el problema.

3 puertos de ventilador no son suficientes no es posible conectar un sensor térmico a la placa El puente de reinicio CMOS no está en el lugar más conveniente Antena en forma de aleta, que debe colocarse sobre la mesa, solución de este tipo No está del todo claro que pensaron los ingenieros al colocar una barra de aluminio saludable sobre el disipador térmico del conector m.2, puede ser un problema para SSD muy calientes No es la interfaz UEFI más conveniente, algunas de las configuraciones son tan profundas que no puede encontrarlas la primera vez