Gabinete Deepcool Matrexx 50

360 no cabe en la pared superior y 420 no cabe en la pared frontal si quita el panel frontal, la temperatura desciende 5 grados en el panel frontal no hay polvo malla para que puedas quitar el panel frontal.

El enfriamiento es asqueroso con componentes calientes en la carcasa, todo simplemente se ahoga con 6 ventiladores del frente de los tocadiscos, no recogen bien el aire, estn casi cerca al vaso

No hay both de reinicio, se le dio al both LED - interruptores