

Unidad óptica Asus SBC-06D2X-U

No hay controladores para Windows 10, la banda elástica en el soporte se sigue despegando, ocupa dos puertos USB, la página de descarga del controlador en el sitio web del fabricante no funciona en absoluto (se cuelga de la elección del sistema operativo), al registrar el producto (ibid.), se propone completar 10 campos fuera de tema.

Compré este dispositivo hace 2 meses para grabar CD para el trabajo. 1) Solo hay 2 velocidades de grabación para elegir, lo cual es muy inconveniente: 24x u 8x (aunque la descripción parece indicar ms). 2) También es muy inconveniente que la unidad deba conectarse simultáneamente a 2 tomas USB. 3) Acerca del "trabajo": en 2 meses, la unidad grabó ms de 200 discos defectuosos para mí, que luego los clientes insatisfechos me trajeron con una queja: los discos se reproducen a la mitad, se levantan y se cortan. Espacios en blanco cambiados, todos iguales. Me llevé esta chatarra para repararla, aunque seguro que me gustaría devolver el dinero por el y llevarme algo normal, porque este modelo y otro similar no tienen posibilidades: antes usaba un modelo similar (Asus SBW-...) y también ambas, así que esto no es un accidente, pero el trabajo regular de productos de baja calidad. Un modelo similar de esta unidad (Asus SBW-...), comprado antes (hace 7 meses) no es mejor: después de medio año, el dispositivo comenzó a escribir cada disco durante 18 minutos a una velocidad de 24x. Y no por "fatiga" o sobrecalentamiento, sino siempre. Antes de eso, había un modelo de unidad más antiguo, también Asus (BW-12D1S-U): tenía errores constantemente y cada segundo disco escribía a una velocidad 4x, aunque eligiera 16x. (Por cierto, inicialmente tenía al menos una opción de velocidades) De estas 3 unidades, funcionó al menos una vez. En general, si quiere comprarse un dolor de cabeza y un problema por 4,5 mil, elija Asus. Ya no me importan sus productos.

Precio, cable corto, huellas dactilares, el panel brillante se raya rápidamente

En primer lugar, la superficie brillante de la cubierta superior comenzó a irritarme. Está todo el tiempo en las huellas dactilares y, a veces, no puedes entender de dónde vienen. Sorprendentemente, lee mal los discos. Especialmente los grabados. Y no importa si es un CD normal o un Blu-ray nuevo. Y a veces, por alguna razón, deja de estar determinado por el sistema. En tales casos, debe desconectar la unidad del sistema y volver a conectarla.

Superficie brillante siempre en las impresiones, cable de alimentación débil, dificultades con la configuración inicial para leer Blu-Ray

Deja de detectarse constantemente por el sistema, incluso durante la grabación, enterrando así costosos espacios en blanco. En cinco minutos, puede despegarse 10 veces y reaparecer. cable corto, huellas digitales, panel brillante se raya rápidamente

En primer lugar, la superficie brillante de la cubierta superior comenzó a irritarse. Está todo el tiempo

en las huellas dactilares y, a veces, no puedes entender de dnde vienen. Sorprendentemente, lee mal los discos. Especialmente los grabados. Y no importa si es un CD normal o un Blu-ray nuevo. Y a veces, por alguna razn, deja de estar determinado por el sistema. En tales casos, debe desconectar la unidad del sistema y volver a conectarla.

Superficie brillante siempre en las impresiones, cable de alimentacin endeble, dificultades con la configuracin inicial para leer Blu-Ray

Deja de detectarse constantemente por el sistema, incluso durante la grabacin, enterrando as costosos espacios en blanco. En cinco minutos, puede despegar 10 veces y reaparecer. cable corto, huellas digitales, panel brillante se raya rpidamente

En primer lugar, la superficie brillante de la cubierta superior comenz a irritarse. Est todo el tiempo en las huellas dactilares y, a veces, no puedes entender de dnde vienen. Sorprendentemente, lee mal los discos. Especialmente los grabados. Y no importa si es un CD normal o un Blu-ray nuevo. Y a veces, por alguna razn, deja de estar determinado por el sistema. En tales casos, debe desconectar la unidad del sistema y volver a conectarla.

Superficie brillante siempre en las impresiones, cable de alimentacin endeble, dificultades con la configuracin inicial para leer Blu-Ray

Deja de detectarse constantemente por el sistema, incluso durante la grabacin, enterrando as costosos espacios en blanco. En cinco minutos, puede despegar 10 veces y reaparecer. el panel brillante se raya rpidamente

En primer lugar, la superficie brillante de la cubierta superior comenz a irritarse. Est todo el tiempo en las huellas dactilares y, a veces, no puedes entender de dnde vienen. Sorprendentemente, lee mal los discos. Especialmente los grabados. Y no importa si es un CD normal o un Blu-ray nuevo. Y a veces, por alguna razn, deja de estar determinado por el sistema. En tales casos, debe desconectar la unidad del sistema y volver a conectarla.

Superficie brillante siempre en las impresiones, cable de alimentacin endeble, dificultades con la configuracin inicial para leer Blu-Ray

Deja de detectarse constantemente por el sistema, incluso durante la grabacin, enterrando as costosos espacios en blanco. En cinco minutos, puede despegar 10 veces y reaparecer. el panel brillante se raya rpidamente

En primer lugar, la superficie brillante de la cubierta superior comenz a irritarse. Est todo el tiempo en las huellas dactilares y, a veces, no puedes entender de dnde vienen. Sorprendentemente, lee mal los discos. Especialmente los grabados. Y no importa si es un CD normal o un Blu-ray nuevo. Y a veces, por alguna razn, deja de estar determinado por el sistema. En tales casos, debe desconectar la unidad del sistema y volver a conectarla.