

# Antic Hankook Winter I\*Cept Evo W310 235/50 R18

La desventaja también es una ventaja, ya que la goma suave es cómoda de manejar y silenciosa, pero la suavidad es un problema, ya que las paredes laterales en el hielo congelado dejan marcas o rozaduras, lo que quieras malo. El precio es promedio, creo que está disponible. Mala conexión, botones incómodos y la ubicación de la "entrada"

Solo Dios no tiene fallas. Tal vez incluso las pinturas de Van Gogh. Estoy cansado de cambiar las pilas. Ni un centavo con el dólar. Muy mal para otros ejemplos - 0 Come veinte miliamperios!

Pequeño cambio y entra, que también es difícil de alcanzar con el dedo meñique. Pequeños chirridos al presionar en diferentes puntos del teclado, pero esto es más un detalle, porque en general la calidad de construcción es buena, el plástico es agradable. Es irrealmente pequeño. Simplemente no lo he probado. Y diferentes receptores y baterías nuevas y puertos y concentradores USB con extra. fuente de alimentación...

No hay ninguno.

La fila superior es muy espaciosa. y presionando con fuerza. entrar pequeño estrecho incómodo

Todos los defectos son visibles al mirar la foto:

Cambio a la derecha corto e inconvenientemente colocado, tecla Fn y módulo de radio extrao.

1. Teclas apretadas en la fila superior

Teclas rusas e inglesas del mismo color. Tal vez sea una cuestión de costumbre...

no está claro por qué la tecla de desplazamiento a la izquierda se dividió en 2 teclas de tamaño normal: desplazamiento y barra oblicua. y la misma barra está cerca de Enter. Llevo toda la vida presionando shift con el dedo meñique izquierdo, así que tuve que sacar la barra inclinada. Enter es dos veces más pequeña de lo normal, pero lo suficientemente grande como para no perderse. flechas un tanto inconvenientes, bueno, no hay otro lugar donde ponerlas.

- Desplazamiento corto a la izquierda. - La pantalla de impresión debe presionarse a través de la tecla de función

Hay un par de comentarios, pero son insignificantes, ya que esto es cuestión de costumbre. El turno correcto es pequeño, lo que causa algunos inconvenientes desde el primer día de trabajo, pero después de una semana te acostumbras y este inconveniente se va volando. El mismo problema con la tecla enter. Ella también es pequeña, lo que también es un poco desconcertante al principio, ya que

el primer da me perd y hice clic en la "barra", pero una semana despues este menos tambien desapareci.

No hay ninguno!0Hay defectos debido al tamao pequeno :0- pequeno a la izquierda Shift0- pequeno Entrar

No encontrado.

Dos defectos. Este es, por supuesto, un desplazamiento a la izquierda muy pequeno y un interruptor inconveniente, que se encuentra en la parte posterior del teclado. No siempre est claro si est encendido o apagado. No hay indicadores, nada en la pantalla.

pierde el receptor incluso a un metro de distancia0el botn S se cae al usar otros, es obvio que jugar juguetes ser muy problemtico